

MARDI 30 OCTOBRE, 18H57, SAINTE BIENVENUE

SE CONNECTER | S'INSCRIRE



ACTUS DE MA VILLE

Ma ville OK

RECHERCHER

Recherche sur le site Sc
[GRAND-SUD](#) | [ACTU](#) | [ÉCO](#) | [SPORTS](#) | [SORTIR À](#) | [LOISIRS](#) | [ESCAPADES](#) | [ANNONCES](#) | [SERVICES +](#)
[TOULOUSE](#) | [ARIÈGE](#) | [AUDE](#) | [AVEYRON](#) | [HAUTE-GARONNE](#) | [GERS](#) | [LOT](#) | [LOT-ET-GARONNE](#) | [HAUTES-PYRÉNÉES](#) | [TARN](#) | [TARN-ET-GARONNE](#) | [VOTRE COMMUNE](#)

[Accueil](#) » [Grand Sud](#) » [Haute-Garonne](#)

BLAGNAC ET SA RÉGION

[ACTU](#) | [SPORTS](#) | [LOISIRS](#)

PUBLIÉ LE 30/10/2012 08:34

[AJOUTER UN COMMENTAIRE](#)

Blagnac. Un procédé contre l'humidité des maisons

ENTREPRISE



Justine Pereira et William Coignard, de la société Humidistop. JP photo DDM, J.-C.P.



La société Humidistop, installée depuis cette année à Blagnac, propose un procédé contre l'humidité des maisons liée à la remontée des eaux par les sols et les murs.

Justine Pereira est catégorique. « Nous obtenons un résultat tangible dans les 12 à 18 mois qui suivent notre intervention. ».

Gérante de la société Humidistop, installée à Blagnac depuis janvier dernier, elle évoque le traitement de l'humidité des maisons, lorsque celle-ci est due aux remontées des eaux par

les sols et murs, en excluant les autres origines (condensation, rupture de canalisation, ou infiltrations). « Toutes les maisons construites antérieurement à 1959 sont concernées, poursuit-elle, car c'est à cette époque qu'a été rendu obligatoire le vide sanitaire dans les normes de construction. »

Force magnétique

La remontée des eaux est un phénomène naturel. « C'est dû au champ magnétique terrestre, la molécule d'eau remontant pour s'évaporer », précise William Coignard, son associé. De formation technique dans le domaine du bâtiment, c'est lui qui effectue l'expertise avant de définir la correction à effectuer. « Selon un procédé inventé en Suisse en 1980, et repris en France par la société Isosec, dont nous sommes partenaires, poursuit-il, il s'agit d'apposer, dans les locaux, un boîtier cylindrique assimilable à un aimant, qui opposera ainsi sa force magnétique au phénomène naturel. »

Retenue au terme d'appels d'offres, la société présente de nombreuses réalisations, tant pour les particuliers, que pour de nombreux édifices publics, où d'autres méthodes se sont révélées inefficaces, « notamment les traitements mécaniques par injection de résine ». D'un coût lié à la taille du bâtiment, « cela peut s'élever à 10 000 € pour une église », cette méthode ne nécessite pas de travaux, pas d'alimentation électrique, et ne perturbe aucunement l'environnement existant. « Pas de crainte pour les téléphones portables et autre wifi », ajoute-t-il. Et le résultat est assuré. « Nous vérifions l'amélioration de l'état initial dans les 12/18 mois, et offrons une garantie de 10 ans ». Pas nécessaire donc d'attendre la sécheresse... !

En savoir plus : www.humidistop.fr

J.-C.P.

 PARTAGER | J'aime | [Tweeter](#) | | | | | [AJOUTER UN COMMENTAIRE](#)

Dernières annonces Blagnac



Vente Maisons / Villas



Location T3



Vente Maisons / Villas



BMW Serie 5 Touring IV (E61)

[TOUTES LES ANNONCES SUR PUBLI.FR](#)

À LA UNE

17H10 | **FRANCE**
Pluie et vent : la Corse et le Var en vigilance orange
17H18 | **TUERIES DE TOULOUSE ET MONTAUBAN**
Hollande confirme sa venue à Toulouse avec Netanyahu jeudi
11H52 | **LOT**
Accouchement dramatique sur l'A20 : les services de soins hors de cause
[TOUTES LES DÉPÊCHES](#)


L'OURAGAN SANDY EN IMAGES



L'ouragan Sandy a frappé la côte est des Etats-Unis le 29 octobre 2012, ainsi que les Caraïbes, entraînant d'importants dégâts et la mort de plusieurs dizaines de personnes. **16**